



# Umbau Brunnen 1



Grundriss Erdgeschoss



Filterrohr DN 400  
Stahl, rilsanüberzogen

-21.60

Grundwasserspiegel  
16.05.1993  
-37.20

Unterwasserpumpe

-57.50

